

Sprawozdanie z kontroli za 2022 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa, adres)	Data przeprowadzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, uwag*	Zakres wydanych zaleceń, wniosków, uwag*
1.	Budynek Urzędu Miejskiego – ul. Płk. Witolda Sztarka 1	Marzec 2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	10	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z późn. zm.)
2.	Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 oraz Budynek USC	Czerwiec 2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	14 – USC 14 – plac Wolności 1	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z późn. zm.)
3.	Budynek Urzędu Miejskiego ul. Przemysłowa 2 – Wydział Komunikacji	Sierpień 2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	17	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.

* Niepotrzebne skreślić

					o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z późn. zm.)
4.	Budynek Urzędu Miejskiego ul. Przemysłowa 2 – Straż Miejska oraz Wydział AG	Grudzień 2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	7	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z późn. zm.)

Sporządził:
Konin, dnia 18.01.2023 roku

Joanna Mendelak
Podpis kierownika komórki organizacyjnej